

嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号
生效日期

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	桐乡市天盛塑料制品有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	Z2023219
用人单位名称	桐乡市天盛塑料制品有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇创业路 188 号 3 幢	联系人	朱海芬
评价单位	嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司		
项目编制人	张思能	项目审核人	焦勇
项目负责人	张思能	项目签发人	吴绍辉
现场调查人员	崔新荣, 蔡亚萍		
调查时间	2023-08-30	用人单位陪同人	朱海芬
检查范围	挤出车间、注塑车间、造粒车间		
存在的职业病危害因素	噪声, 聚氯乙烯粉尘(总尘), 高温		
采样、检测人员	张思能, 吴靖怡		
采样、检测时间	2023-08-02	用人单位陪同人	朱海芬
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 2 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 7 个点、个体 2 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 08 月 08 日		

嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号

生效日期

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号

生效日期

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。